




-Imagen indicando el nombre de la calle.




-Imagen donde se observa parte del estado del mobiliario urbano.




-Imagen de maleza.




-Imagen de unos peldaños de la escalera que lleva a un nivel inferior del parque, en muy mal estado.



-Imagen de basura y otros objetos peligrosos acumulada alrededor de vegetación descuidada y completamente abandonada en el interior de un parque infantil.




-Imagen de la inacción y abandono de eucaliptos con ramas pesadas y secas que podrían desprenderse en cualquier momento sobre alguna persona.



-Imagen del estado de los bancos y el pavimento



-Imagen donde se observa el mal estado del pavimento, con el peligro de sufrir cualquier caída.



- Imagen del estado del mobiliario urbano y pavimentos



-Imagen de pavimentos y metal oxidados



-Imagen de la luminaria urbana, completamente destrozada y cableado expuesto por ausencia de tapadera en la parte inferior de la farola, sin ningún tipo de protección.



-Imagen de una pequeña muestra, donde se observa estructuras de hierro oxidados y rotos